



KUVA	Valokuva työmaalta	26.1.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Vesikaton raakapontin asennus toimisto- ja sosiaalitilojen alueella saatu valmiiksi. Materiaalin nostoa katolle ja ullakkotilaan.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Lattian pohjatyöt kalustohallin alueella ja eristeasennusta. Höyrynsulkuhuopa asennusta kalustohallin välikaton osalla. Sähköasentajat sähköhyllyasennusta 1 krs. Lv-työt. iv-työt.	
TULEVAT TYÖT	Kalustohallin ristikko ja vesikattorakenteiden asennus. Kalustohallin lattiavalu.	
TYÖTURVALLISUUS	TR-mittaustulos: 92,0 % Alueen lumensiivousta.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Rakennuspäällikkö	Harri Jääskeläinen Kiinteistöpäällikkö
Hämeenkyrö		

