



KUVA	Valokuva työmaalta	26.2.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Kiintokalusteiden asennukset ja akustiikan parannus.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Huonetilan P121 polin vastaanotto ja P 115 röntgen ilmoitus tilat valmistuu.	
TULEVAT TYÖT	Huonetilan P 125 hoidontarve. Muutostyö alkamassa.	
TYÖTURVALLISUUS	Ei tapaturmia, ei läheltä piti tilanteita.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Rakennuspäällikkö	Harri Jääskeläinen Kiinteistöpäällikkö
	<b>Hämeenkyrö</b>	