



KUVA	Valokuva työmaalta, pääsisään käynti	30.6.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Pihan aitatolppien valua. Betonielementtipintojen paikkuu työtä piharakennuksessa. Sähköasennuksia konehuoneissa ja henkilöstötiloissa.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	IV kanava asennus kalustohalli. Miehistöpuolen lattialaattatyötä. MRU murskelevitystä aitalinjalle. Piha-aita asennusta. Vesikatolla piippupellityksiä.	
TULEVAT TYÖT	Piharakennuksen sisustustöitä. Väliseinien pinnoitustöitä. Lv-, iv- ja sähkötyöt jatkuvat	
TYÖTURVALLISUUS	TR-mittaustulos: 92,0 % Ei tapaturmia.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Työmaainsinööri	Harri Jääskeläinen Tilapalvelupäällikkö
Hämeenkyrö		

